



OBJAŚNIENIA :

1P/3,5 miejsce, numer i głębokość otworu geotechnicznego

Opinia geotechniczna

Mapa dokumentacyjna

**Remont drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania
z drogą krajową nr 29 do m. Skórzyn**

 LABORATORIUM BUDOWLANE	 GEOLOG <small>ZIELONA GÓRA</small>	Opracował: Mateusz Nledźwiecki
Laboratorium Budowlane sp. z o.o. ul. Drzanków - Ciesna 7 • 66-004 Zielona Góra tel. 68 322 33 32 • biuro@lab-bud.com • www.lab-bud.com		Skala: 1:2000 Data: 09.2022 r.
		Załącznik nr 2.3